

MONTAJE DE TAPAS DE INSPECCIÓN TIO

1

perfiles
calado

marco

Determine la posición donde desea colocar la tapa de inspección TIO. Realice el calado, de la misma medida que la parte exterior del marco. Tener en cuenta que siempre debe disponerse de perfiles de refuerzo perimetrales para poder atornillar dicho marco.

2

Presente el marco y atorníllelo en todo su perímetro

3

Coloque cinta de papel y aplique masilla.

4

Coloque la tapa

5

Aplique la terminación o pintura que desee.